


质量控制体系(Quality control system)
起点
1
SQE 供应商品质监管
2
IQC 来料检验控制
3
IPQC 制程检验控制
(首件/巡回/转工序/完工)
4
PQC 毛坯件/半成品检验控制
5
PQC 过程异常控制
6
OQC 成品检验控制
7
FQC 出厂检验控制
(参照国家标准、行业标
8
PQC 包装检验控制
9
产品监督抽样控制
(可靠性/型式试验)
终点
质量QCS


愿景
红光电气 连接世界电力！
企业精神
坚韧、拼搏、合作、创新
经营理念
致力技术创新、
就经典品质、以人为本实现共赢！


综合管理体系方针目标
在组织战略的基础上所建立，在综合管理体系方面的宗旨和方向，以及在质量/HSE等方面所追求的目的
手册
与各业务系统文件和制度共同构成综合管理
程序文件
营业具体实施的作业指导书、方案和标准、实施记录文件
公司管理方案、技术文件、检验规范作业指导书等文件
表格：（运行某个程序或相关文件的结果）
记录：体系运行的证据
表单/记录


开始风险管理程序
风险评估
风险确认
风险分析
风险评价
不接受
风险信息的交流
风险控制
风险消减
风险的接受
风险管理的结果
风险回顾
事件的回顾
风险评估的工具

2			
3			